

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Уважаемый покупатель! Вы приобрели инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В. Бокорезы диэлектрические, кусачки торцевые для снятия изоляции (далее бокорезы, кусачки, инструмент), изготовлены в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Бокорезы, кусачки предназначены для работы под электрическим напряжением до 1000 В.
- 1.2. Бокорезы, кусачки предназначены для эксплуатации и хранения в следующих условиях:  
- температура окружающей среды от -20 °С до +70 °С.  
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.
- 1.3. Приобретая бокорезы, кусачки, проверьте их на отсутствие внешних дефектов, состояние изоляции, четкость надписей маркировки на инструменте и на упаковке.
- 1.4. Основные параметры бокорезов, кусачек в соответствии с типом и длиной приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Артикул	Наименование	Длина, мм
19013	Бокорезы диэлектрические 1000 В	150
19014	Бокорезы усиленные диэлектрические 1000 В	180
19017	Кусачки торцевые для снятия изоляции диэлектрические 1000 В	150

### 2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы внимательно и до конца изучите инструкцию по применению и указания по технике безопасности при работе диэлектрическими бокорезами, кусачками с контактами, находящимися под электрическим напряжением до 1000 В.

- 2.1. Содержите и работайте только исправными бокорезами, кусачками.
- Внимание:** Работать бокорезами, кусачками с поврежденной изоляцией категорически запрещается!
- 2.2. Перед началом электромонтажных работ изучите и строго выполняйте инструкции и правила выполнения предстоящей работы.
- 2.3. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места.
- 2.4. Сохраняйте удобную рабочую позу и равновесие.
- 2.5. Правильно удерживайте бокорезы, кусачки. Держите инструмент, так чтобы кисть руки во время работы располагалась до предохранительного упора рукоятки. Неправильный захват рукоятки может привести к травме.
- 2.6. Используйте подходящий темп работы. Работайте не торопясь, без спешки.

**ВНИМАНИЕ!** Невыполнение правил техники безопасности электромонтажных работ может стать причиной тяжелой электрической травмы и выхода бокорезов, кусачек из строя.

### 3. РАБОТА ИНСТРУМЕНТОМ

- 3.1. Перед каждым применением бокорезы, кусачки должны быть осмотрены. Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к снижению механической и электрической прочности. Убедитесь в том, что бокорезы, кусачки не имеют повреждений.
- 3.2. Не применяйте бокорезы, кусачки в качестве рычага, ударного инструмента, клина и т.п.
- 3.3. Держите бокорезы, кусачки так, чтобы исключить выпадения инструмента из рук и замыкания электрических контактов.
- 3.4. Кусачки предназначены для снятия изоляции с электрических проводов. Регулирующим винтом настраивайте режущие кромки под то сечение провода, с которого снимаете изоляционное покрытие.
- 3.5. Выбирайте бокорезы, кусачки, соответствующие виду работ.

**ВНИМАНИЕ!** Используйте бокорезы, кусачки только по назначению.

### 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1. По окончании работы очистите бокорезы, кусачки ветошью. Не используйте для очистки пластиковых рукояток растворители и нефтепродукты.
- 4.2. Храните бокорезы, кусачки в помещении, оградив их от воздействий агрессивной среды, повышенной влажности, температуры и прямых солнечных лучей.
- 4.3. Не храните бокорезы, кусачки в легкодоступном месте и в пределах досягаемости детей.
- 4.4. Для транспортировки бокорезов, кусачек на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение инструмента и его изоляцию во время транспортировки.

### 5. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- 5.1. Критерием предельного состояния бокорезов, кусачек является состояние, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима: повреждение изоляции, трещины и глубокая коррозия рабочей части головки.
- 5.2. Поломанные и не подлежащие ремонту бокорезы, кусачки необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте поломанный инструмент в бытовые отходы!

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бокорезы, кусачки диэлектрические соответствуют требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 г. № 753) с изменениями, принятыми постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 205, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления 01.12  
(месяц, год)

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.  
Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394018, Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33, E-mail: opt@enkor.ru  
Сертификат соответствия № С-СН.АВ99.А.02428. Срок действия сертификата с 13. 09. 2011 г. до 12. 09. 2016 г. Зарегистрирован: ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «Агентство качества», 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 6, тел. (495) 644-40-34, факс: (495) 660-94-83.  
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АВ99 выдан 11.10.2010 г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.